





Fig. 1


ACTUATOR



202010159425001

Fig. 2





*Fig. 4*




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8








Fig. 9



*Fig. 10*



*Fig. 11*




Fig. 12









Fig. 13



20220701 10032463.010202

Fig. 14



2020FO" E942E00T

Fig. 15






Fig. 16






*Fig. 17*




*Fig. 18*




*Fig. 19*

(A)




(B)



202010 "C942E00T  
10032463 " 010202

Fig. 20



2020101925001

Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24








Fig. 25








Fig. 27


(A)



(B)




*Fig. 28*




10032463 010202

Fig. 29




10032453-010202

*Fig. 30*



10032463-010202


Fig. 31



10032463 010202

Fig. 32

(A)



(B)






Fig. 33

